

Grandes Cultures

Service Régional de la Protection des Végétaux ILE DE FRANCE 10 rue du séminaire 94516 RUNGIS cedex Tél: 01-41-73-48-00 Fax: 01-41-73-48-48

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rungis Directeur gérant : J. BOULUD

Publication périodique C.P.P.A.P n°0904 B 00536 ISSN n°0767-5542

Tarif Courrier 370 F Fax 435 F

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 32 du 16 octobre 2001 - 2 pages - Numéro ordre postal : 70

Céréales

STADES: levée à 2-3 feuilles.

Ravageurs

A la faveur de températures clémentes, les pucerons commencent à s'installer sur des parcelles levées. Il s'agit essentiellement d'ailés, mais des aptères peuvent aussi être déjà présent. Exemples notés ce lundi de % de pieds porteurs :

- Saint vrain (91) blé 1 feuille 2%
- Fromont (77) blé 1-2 feuilles 6%
- Chenou (77) orge 1 feuille 1%
- Egreville (77) blé 1-2 feuilles 9% dont aptères
- Montereau (77) orge 2 feuilles 4%
- Pécy (77) blé 1 feuille 1%

Dans le Val d'Oise, on est à des niveaux de 6-10%.

La persistance d'un temps clément va favoriser l'arrivée et le séjour des pucerons. Il convient d'être vigilant sur les parcelles non protégées GAUCHO ou FERIAL. Une intervention doit être rapidement envisagée si le seuil de 10% de pieds porteurs d'au moins 1 puceron est atteint. En dessous, ne laissez pas séjournez les populations plus de 8-10 jours.

L'intervention à base de pyréthrinoïde permettra de contrôler également les éventuelles attaques de cicadelles.

Rappel: seules les feuilles présentes au moment du traitement sont protégées. Surveiller les recolonisations éventuelles.

Colza

STADES: 4 à 10 feuilles.

Ravageurs

Les belles périodes ensoleillées depuis la semaine dernière ont favorisé l'activité des ravageurs. Des vols d'altises et surtout de charançon du bourgeon terminal ont été enregistrés dans de nombreux sites. Pour le charançon, le vol est surtout important dans le sud de la région (voir carte), avec des niveaux de captures plus importants que d'habitude.

Les infestations en pucerons verts ont légèrement progressé en Seine et Marne, alors qu'elles sont stationnaires ou en diminution dans l'Essonne (voir carte). En nombre de pucerons / plante, on reste toutefois dans la grande majorité des cas à des niveaux peu élevés.

Seules les parcelles les moins avancées (moins de 6 feuilles) peuvent faire l'objet d'une protection insecticide si nécessaire (maintien de conditions favorables aux insectes, antériorité des dégâts d'altises ou de charançon).



Colza

Des charançons
dans le sud.

Céréales Les pucerons sont déjà là.


F27

(BOF)

D340 Jo 48744

), SPV Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation

Captures de charançons du 9 au 15 octobre



Captures des pucerons du 9 au 15 octobre

Réseau SRPV - CAIF

